

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Diego
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Antonio Las Lomas, San Diego, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0398-42	FECHA:	27/05/2024




FOTO 2.5 Impermeabilización de losa



FOTO 3.1 Reparación de muro perimetral de block



FOTO 3.2 Sustitución de Ventanas de metal con vidrio por ventanas de PVC



FOTO 3.3 Pintura en muros exteriores e interiores



FOTO 3.4 Reparación de cuneta de concreto




FOTO 3.5 Reparación de banqueta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Klery Yomara Ruano S.

Firma y sello del Presidente de la OBF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Diego
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Antonio Las Lomas, San Diego, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0398-42	FECHA:	27/05/2024



Foto 1.1 Ampliación de repello en aula




Foto 1.2 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) en puertas de aula.




Foto 2.1 Aplicación de repello en baños



Foto 2.2 Sustitucion de inodoros



Foto 2.3 Sostitución de lavamanos



Fotos 2.3 Sustitución de puerta en baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Keiry Yomara Ruano S.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO LAS LOMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19 - 08 - 0398 - 42	FECHA:	27/05/2024



Foto 3:6 Sostitución de canal de pvc



Foto 3:7 Sustitución de balcones de metal

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Kairy Yomara Ruano S.

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

