

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0399-42	FECHA:	26/03/2024



Foto 1: Reparación de Muro Perimetral con Tabique para parte superior.



Foto 2: Reparación de Muro Perimetral.



Foto 3: Reparación de Piso de Patio para actividades cívicas.



Foto 4: Reparación de Servicios Sanitarios



Foto 5: Reparación de cocina.



Foto 6: Mantenimiento a fosa séptica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la O.P.F. MIXTA  
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA  
ALDEA EL PORVENIR  
SAN DIEGO, ZACAPA

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
DIRECCIÓN  
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
EL PORVENIR  
SAN DIEGO, ZACAPA



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0399-42	FECHA:	13/05/2024



Foto1: Reparación de Muro perimetral con tabique para parte superior.



Foto 2: Reparación de muro perimetral




Foto3: Reparación de piso de patio para actividades cívicas.



Foto 4: Reparación de Servicios Sanitarios



Foto 5: Reparación de Sistema Eléctrico



Foto 6: sustitución de porton de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*  
 Firma y Sello del Presidente de la O.P.F.  
 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA  
 ALDEA EL PORVENIR  
 SAN DIEGO, ZACAPA


*[Handwritten Signature]*  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
 DIRECCION  
 ALDEA EL PORVENIR  
 SAN DIEGO, ZACAPA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0399-42	FECHA:	11/06/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEF  
  


Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
  
