



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0399-42	FECHA:	13/05/2024



Foto1: Reparación de Muro perimetral con tabique para parte superior.



Foto 2: Reparación de muro perimetral




Foto3: Reparación de piso de patio para actividades cívicas.



Foto 4: Reparación de Servicios Sanitarios




Foto 5: Reparación de Sistema Eléctrico



Foto 6: sustitución de porton de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello del Presidente de la O.P.F.
 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PORVENIR SAN DIEGO, ZACAPA

[Handwritten Signature]
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PORVENIR SAN DIEGO, ZACAPA