REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Winisterio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO: ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO	
EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PORVENIR	
19-08-0399-42	FECHA:	11/06/2024	
	ZACAPA EODP ANEXA A EORM	ZACAPA MUNICIPIO: BODP ANEXA A EORM DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZACAPA MUNICIPIO: SAN DIEGO EODP ANEXA A EORM DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: ALDEA EL PORVENIR EFOLIA: 11/06/2024



Foto1: Reparación de muro perimetral frontal.



Foto 2: Reparación de muro perimetral con tabique en la parte superior.



Foto 3: Reparación de piso de patio para actividades civicas.



Foto 4: Reparación de servicios Sanitarios.





Foto 6: Mantenimiento a fosa séptica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar e Olántero de hojas.

CONSEJO
DE PADRES DE SAMILIA

Firma y Sello Director Centro Edingarvo Público

EGO. ZP