

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ELENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0401-42	FECHA:	24/05/2024



Foto 1: Lámparas dañadas que necesitan sustitución, se propone de listón tipo led.



Foto 2: Sustitución de lamina en aulas.



Foto 3: Pila que será reubicada, área donde se colocara torta de piso y extensión del techo de lamina.



Foto 4: Malla que será sustituida.




Foto 5: puertas que se les darán mantenimiento.



Foto 6: ventanas dañadas que serán remozadas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

