



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ELENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0401-42	FECHA:	OCTUBRE DEL 2024



Foto 1: SUSTITUCION O INTALACION DE LAMINA TROQUELADA ALUZINC CAL. 26



Foto 2: INSTALACION DE PISO CERAMICO.



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS Y DE MALLA Y TUBO HG PERIMETRAL.



Foto 4: APLICACIÓN PINTURA EN MUROS EXTERIORES.



Foto 5: MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y PORTON.



Foto 6: SUSTITUCION DE LAMPARAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo







Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ELENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0401-42	FECHA:	OCTUBRE DEL 2024



Foto 7: FUNDICION DE TORTA DE CEMENTO EN AREA DE REUBICACION DE PILA, INSTALACION DE PISO Y AZULEJO EN AREA DE BAÑOS .



Foto 8: INTALACION DE TUBERIA HACIA NUEVO POZO DE ABSORCION DESDE NUEVA TRAMPA GRASA PARA DRENAJE DE PILA.



Foto 9: FABRICACION DE BROCAL Y APERTURA DE POZO.




Foto 10: REUBICACION E INSTALACION DE PILA NUEVA.





Foto 11: SUSTITUCION E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA TECHOS CON LAMINA TROQUELADA PARA AREA DE PILA Y BAÑO Y COLUMNAS METALICAS.



Foto 12: INSTALACION DE LAMINA TROQUELADA EN AREA DE BAÑOS Y PILA SOBRE ESTRUCTURA Y COLUMNAS METALICA NUEVA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la O.P.F. 

  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ELENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0401-42	FECHA:	OCTUBRE DEL 2024



Foto 13: SUSTITUCION DE INODOROS.



Foto 14: INTALACION DE ZOCALO EN AULA.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la CDP



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

