

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PAMPUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0617-42	FECHA:	24/05/2024




Foto 1: Reparación de Techo en Area de Alimentación y Recreación para Párvulos.




Foto 2: Reparación de Techo en Area de Alimentación y Recreación para Párvulos.




Foto 3: Reparación de Barandas metalicas para protección de niños de parvulos. (Cerramiento).




Foto 4: Reparación de Puerta tipo Baranda metalica para protección de niños de parvulos. (Cerramiento).




Foto 5: Reparación de Techo para protección de area de lavado.




Foto 6: Reparación de Techo para protección de area de lavado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ENAD y CeLy ComaPa

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

