

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Zacapa | MUNICIPIO: | San Diego |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial de Párvulos Anexa a E.O.R.M. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea El Paraíso, San Diego, Zacapa |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-08-0688-42 | FECHA: | 06 de agosto de 2024 |




Foto 1: Instalación de ventana aula 1



Foto 2: Instalación de ventanas en aula 3




Foto 3: Instalación de ventana en aula 4



Foto 4: Instalación de ventana en aula 5




Foto 5: Instalación de ventana en cocina




Foto 6: Instalación de lámina en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Zacapa | MUNICIPIO: | San Diego |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial de Párvulos Anexa a E.O.R.M. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea El Paraíso, San Diego, Zacapa |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-08-0688-42 | FECHA: | 06 de agosto de 2024 |




Foto 7: Sustitución de plancha de leña




Foto 8: Reparación de tanque de agua en la cocina



Foto 9: Sustitución de lámina en mini cancha




Foto 10: Instalación de ventanas en la bodega




Foto 11: Reparación de tanque de agua



Foto 12: Instalación de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPFAL









Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Zacapa | MUNICIPIO: | San Diego |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial de Párvulos Anexa a E.O.R.M. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea El Paraíso, San Diego, Zacapa |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-08-0688-42 | FECHA: | 06 de agosto de 2024 |



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del COP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

