

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHUCTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0722-42	FECHA:	25/06/2024



Foto1: Reparación de muro perimetral de block



Foto 2: Reparación de muro perimetral




Foto 3: Reparación de losa de concreto en patio



Foto 4: Reparación de banquetas de concreto




Foto 5: Sustitución de canal de pvc



Foto 6: EODP Aldea El Chucte, San Diego, Zacapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

