

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA OJO DE AGUA EL COBAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0798-42	FECHA:	22/03/2024




Foto 1: Reparación de Muro Perimetral: En la parte frontal se trabajará Malla en marcos para la parte superior, se resanara el muro frontal, se reparará cuneta o acceso peatonal, reparación de gradas internas y se pintará con pintura latex.




Foto 2: Reparación de Muro Perimetral: En la parte frontal se trabajará Malla en marcos para la parte superior, se resanara el muro frontal, se reparará cuneta o acceso peatonal, reparación de gradas internas y se pintará con pintura latex.




Foto 3: Reparación de Servicios Sanitarios.



Foto 4: Reparación de Servicios Sanitarios.




Foto 5: Reparación de piso de corredor. (Sustitución piso ceramico).



Foto 6: Reparación Aulas, Dirección, Corredor y Bodega (Pintura paredes exteriores y sistema eléctrico).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPP



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

