

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA OJO DE AGUA EL COBÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0798-42	FECHA:	19/06/2024



Foto1: Proceso de Reparación de Cuneta



Foto 2: Instalación de Malla en marco sobre la parte frontal del muro perimetral.



Foto 3: Reparación de barandal metálica, remoción o aplicación de pintura de aceite en barandal, cambio de techo, mantenimiento de puertas de servicios sanitarios.




Foto 4: Sustitución de inodoros y piso cerámico.



Foto 5: Proceso de Reparación de piso Cerámico en corredor.





Foto 6: Pintura en las paredes exteriores del aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la ODF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

