

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA OJO DE AGUA EL COBÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0798-42	FECHA:	01/08/2024



Foto1: Reparación de Cuneta y acceso peatonal, Pintura en muro exterior.



Foto 2: Instalación de Malla en marco sobre la parte frontal del muro perimetral, Sustitución de porton, aplicación de pintura en malla y porton, Pintura de muros interiores y gradas.



Foto 3: Reparación de Servicios Sanitarios: Sustitución de barandal, cambio de techo, mantenimiento de puertas, sustitución de inodoros, Pintura en interiores y exteriores



Foto 4: Mejoramiento de sistema eléctrico, mantenimiento de puertas y pintura en el exterior del aula.






Foto 5: Sustitución de piso en Torta por Piso Cerámico en corredor.



Foto 6: Pintura en las paredes interiores del aula, sustitución de ventanales dañados, cambio de sistema eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

