



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P ANEXA E.O.R..M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ENSENADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0832-42	FECHA:	22/06/2024



Foto1: Terminación de 2 aulas y corredor de Escuela de parvulos. Cambio de lamina de asbesto cemento a lamina troquelada de aluzinc calibre 26 legitimo.



Foto 2: Terminación de 2 aulas y corredor de Escuela de parvulos. Cambio de lamina de asbesto cemento a lamina troquelada de aluzinc calibre 26 legitimo.



Foto 3: Terminación de 2 aulas y corredor de Escuela de Parvulos. Mantenimiento de puertas de aulas.




Foto 4: Terminación de 2 aulas y corredor de Escuela de Parvulos. Aplicación de pintura a paredes de aulas para interior y exterior.



Foto 5: Terminación, servicios sanitarios, cambio de taza de inodoro, lavamanos, cambio de flote a deposito de agua y mantenimiento de puertas metalicas.



Foto 6: Terminación, servicios sanitarios, cambio de taza de inodoro, lavamanos, cambio de flote a deposito de agua y mantenimiento de puertas metalicas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P ANEXA E.O.R..M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ENSENADA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-0832-42	FECHA:	22/06/2024



Foto 7: Terminación de servicios sanitarios. Aplicación de pintura para interiores y exteriores.



Foto 8: Terminación de servicios sanitarios, cambio de inodoro y lavamanos.



Foto 9: Terminación de patio en area de juegos infantiles.



Foto 10: Terminación de muro perimetral, aplicación de pintura para interior y exterior.




Foto 11: Terminación de muro perimetral, aplicación de pintura para interior y exterior.




Foto 12: Terminación de muro perimetral, aplicación de pintura para interior y exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

