

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL TRIUNFO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-1054-42	FECHA:	24/05/2024



Foto 1: Reparación Sistema Eléctrico, flaponera, foco, flexitubo, abrazaderas, cables, tomacorrientes e interruptores.



Foto 2: Reparación Sistema Eléctrico, flaponera, foco, flexitubo, abrazaderas, cables, tomacorrientes e interruptores.




Foto 3: Reparación de Servicios Sanitarios para niños y niñas.



Foto 4: Reparación de Servicios Sanitarios para niños y niñas y Reparación Sistema Eléctrico, flaponera, foco, flexitubo, abrazaderas, cables, tomacorrientes e interruptores.




Foto 5: Reparación de Cocina y Reparación Sistema Eléctrico, flaponera, foco, flexitubo, abrazaderas, cables, tomacorrientes e interruptores.




Foto 6: Mantenimiento a Porton

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS  
DIRECCION  
Bo. EL TRIUNFO, SAN DIEGO, ZACAPA