

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | ZACAPA | MUNICIPIO: | SAN DIEGO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO LOMA LA LUCA ALDEA EL PORVENIR |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-08-1110-42 | FECHA: | 22/03/2024 |




Foto 1: Reparación de Servicios Sanitarios.




Foto 2: Reparación de Servicios Sanitarios.




Foto 3: Reparación de Servicios Sanitarios.



Foto 4: Reparación Aulas, Cocina, Corredor y Bodega. (División de 2 Aulas, para 4 Aulas con Tablique de tablayeso ambas caras.



Foto 5: Reparación Aulas, Cocina, Corredor y Bodega. (Reparación de Rampas de Acceso dañadas en Puntos Varios).



Foto 6: Reparación Aulas, Cocina, Corredor y Bodega (Pintura paredes exteriores. (NO INCLUYE MURO PERIMETRAL).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|---|---|
| <p>Miriam Leticia Segura Castro</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> | <p>[Sello del Consejo de Padres de Familia]</p> <p>[Firma del Director]</p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público de Ancho de Agua</p> |
|---|---|