

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Diego
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOMA LA LUCA ALDEA EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-1110-42	FECHA:	6/17/2024



Foto 1: Reparación de Servicios Sanitarios




Foto 2: Reparación de Servicios Sanitarios



Foto 3: Reparación de Servicios Sanitarios



Foto 4: Reparación Aulas, cocina, corredor y Bodega. (División de 2 Aulas para 4 aulas con Tabique de tablayeso ambas caras).



Foto 5: Reparación Aulas, cocina, corredor y Bodega. (Reparación de Rampas de Acceso dañadas en Puntos Varlos).




Foto 6: Reparación Aulas, cocina, corredor y Bodega (Pintura paredes exteriores. (NO INCLUYE MURO PERIMETRAL)).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mixiam Leticia segura castro

Firma y sello del Presidente de la OPF Firma y Sello Director Centro Educativo Público