

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	San Diego
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOMA LA LUCA ALDEA EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-1110-42	FECHA:	6/17/2024




Foto1: Reparacion de Servicios Sanitarios



Foto 2: Reparacion de Servicios Sanitarios



Foto 3: Reparacion de Servicios Sanitarios



Foto 4: Reparacion Aulas, cocina, corredor y Bodega. (División de 2 Aulas, para 4 aulas con Tabique de tablayeso ambas caras).



Foto 5: Reparacion Aulas, cocina, corredor y Bodega. (Reparación de Rampas de Acceso dañadas en Puntos Varios).




Foto 6: Reparacion Aulas, cocina, corredor y Bodega (Pintura paredes exteriores. (NO INCLUYE MURO PERIMETRAL).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Miriam Leticia Segura Castro</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	--