

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	SAN DIEGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOMA LA LUCA ALDEA EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-08-1204-43	FECHA:	22/03/2024



Foto 1: Reparación de 2 Aulas, Cocina y Corredor con Piso Ceramico. (AULA).




Foto 2: Reparación de 2 Aulas, Cocina y Corredor con Piso Ceramico. (AULA).




Foto 3: Reparación de 2 Aulas, Cocina y Corredor con Piso Ceramico. (COCINA). Y Sustitución de Plancha de 3 Hornillas y Ductos de chimenea de lamina de zinc,




Foto 4: Reparación de 2 Aulas, Cocina y Corredor con Piso Ceramico. (CORREDOR).



Foto 5: Reparación de Sistema de tratamiento septico existente en mal estado.



Foto 6: Reparación de Sistema de tratamiento septico existente en mal estado. Descarga hacia el pozo de absorción a reparar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miriam Leticia segura

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

