

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA LA JIGUA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA JIGUA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0001-45	FECHA:	24 DE MAYO DE 2024.



Foto 1: mantenimiento de estructura. (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeción, aplicación de pintura) en puertas. Sustitución de vidrios (percianas).



Foto 2: mantenimiento de balcones de metal.



Foto 3: pintar aulas interior y exterior.



Foto 4: Instalación de azulejo en estufa, muebles de cocina, sustitución de piso cerámico, sustitución de lamparas tipo led, sustitución de plafoneras, sustitución de interruptores simples, sustitución de tomacorrientes



Foto 5: suministro de estructura metalica para deposito de agua 3 metros de alto, suministro de instalación de tanque de agua para almacenamiento de agua de 750lit.



Foto 6: mantenimiento de estructura. (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeción, aplicación de pintura) en puerta, pintar muros interior y exteriores de los sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gloria Ine Idaraszuez

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

