

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | ZACAPA | MUNICIPIO: | LA UNIÓN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA LA JIGUA. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LA JIGUA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-09-0001-45 | FECHA: | 19 DE AGOSTO DE 2024. |



Foto1: mantenimiento. (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeción, aplicación de pintura) en puertas, Sustitución de vidrios (percianas).



Foto 2: mantenimiento de balcones de metal.



Foto 3: pintar aulas interior y exterior.



Foto 4: Instalación de azulejo en estufa, muebles de cocina, sustitución de piso cerámico, sustitución de lamparas tipo led, sustitución de plafoneras, sustitución de interruptores simples, sustitución de tomacorrientes.



Foto 5: suministro de estructura metalica para deposito de agua 3 metros de alto, suministro de instalación de tanque de agua para almacenamiento de agua de 760lt.



Foto 6: mantenimiento de estructura. (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeción, aplicación de pintura) en puertas, pintar muros interiores y exteriores de los sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF
 

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
 