

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA LA JIGUA.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA JIGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0001-45	FECHA:	30 DE AGOSTO DE 2024.



Foto 1: mantenimiento. (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeción, aplicación de pintura) en puertas, Sustitución de vidrios (percianas).



Foto 2: mantenimiento de balcones de metal.




Foto 3: pintar aulas interior y exterior.



Foto 4: Instalación de azulejo en estufa, muebles de cocina, sustitución de piso ceramico, sustitución de lamparas tipo led, sustitución de plafoneras, sustitución de interruptores simples. sustitución de tomacorrientes.



Foto 5: suministro de estructura metalica para deposito de agua 3 metros de alto, suministro de instalación de tanque de agua para almacenamiento de agua de 750lt.



Foto 6: mantenimiento de estructura. (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeción, aplicación de pintura) en puertas, pintar muros interiores y exteriores de los sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de fotos.

Gloria Arnela Vasquez
Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia - OPF

Benjamin...
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

