



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ESQUIPULITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0002-42	FECHA:	27/05/2024



FOTO 1: SUSTITUCION PISO CERAMICO



FOTO 2: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES




FOTO 3: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK



FOTO 4: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK



FOTO 5: SUSTITUCION DE LAMPARA LED



FOTO 6: REPARACION DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo

