

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ESQUIPULITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0002-42	FECHA:	21/08/2024



FOTO 1: SUSTITUCION PISO CERAMICO



FOTO 2: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



FOTO 3: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK



FOTO 4: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK




FOTO 5: SUSTITUCION DE LAMPARA LED



FOTO 6: REPARACION DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

