

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CHAGÜITILLO, ALDEA TRES PINOS.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0003-43	FECHA:	24/05/2024



Foto 1.1 Sustitución de lámina troquelada Aluzinc calibre 26.



Foto 2.1 Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 3.1 Limpieza de fosa séptica.



Foto 4.1 Sustitución e instalación de ventanas de PVC de módulo 1 (1.10 x 15.27)



Foto 5.1 Sustitución de canal a PVC módulo 2 y 3  
Foto 5.2 Sustitución de soporte o pescante de canal de PVC



Foto 6.1 Reparación de banqueta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Ana María Vasquez Romas</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CHAGÜTILLO, ALDEA TRES PINOS.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0003-43	FECHA:	24/05/2024



Foto 7.1 Sustitución de depósito de agua de (1,100 litros)



Foto 8.1 Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanas. Foto 8.2 Fabricación e instalación de porton de metal de ingreso de 2.6 M2.



Foto 9.1 Sustitución de pila de dos lavaderos.






Foto 9.2 Sustitución de pila de un lavadero.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Ana Maria Vasquez Ramos*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

