

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío los Vásquez, aldea Taguayní
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0004-43	FECHA:	24/05/2024



FOTO 1: Pintura en muros exteriores e interiores



FOTO 2: Sustitución de estructura de metal de ventana



FOTO 3: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 4: Sustitución de puerta



FOTO 5: Reparación de tubo hg y malla galvanizada




FOTO 6: Sustitución de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Valentina Gomez Hernandez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

