



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LOS VASQUEZ ALDEA TAGUAYNI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS VASQUEZ ALDEA TAGUAYNI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0004-43	FECHA:	23 DE JULIO 2024



Foto1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 3: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4: Sustitución de puerta



Foto 5: Reparación de tubo hg y malla galvanizada




Foto 6: Sustitución de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

*Valentina Gomez Hernandez*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

