

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB. JORNADA MATUTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAMPOCOY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0007-45	FECHA:	25/07/2024



Foto 1.1 Sustitucion de maya por malla ciclonica de 4 m de alto con tubo galvanizado



Foto 1.1 Sustitucion de maya por maya ciclonica de 4 m de alto con tubo galvanizado




Foto 1.2 Puerta con maya metalica de 2*1



Foto 1.3 Barandal con tubo redondo galvanizado




Foto 2.1 Pintura General



Foto 2.1 Pintura General

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca E. Monroy 13

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB. JORNADA MATUTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAMPOCOY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0007-45	FECHA:	25/07/2024




Foto 2.1 Pintura General




Foto 2.1 Pintura General




Foto 3.1 Instalación de ventanas PVC de 1 x 1.40



Foto 3.2 Mejoramiento de patio con pavimento



Foto 4.1 Instalación de inodoros



Foto 4.2 Mantenimiento con pintura para puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

13 Blanca E. Monroy 13  

Firma y sello del Presidente de la OPF Firma y Sello Director Centro Educativo Público