

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NUEVO, LA UNIÓN ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0008-46	FECHA:	3/08/2024



Foto 1: MUROS PERIMETRALES DE COCINA




Foto 2: INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA ALUZINC



Foto 3: INSTALACIÓN DE ESTUFA RURAL CON CHIMENEA



Foto 4: INSTALACIÓN DE MESA DE CONCRETO



Foto 5: INSTALACION DE PUERTA DE METAL EN MODULO



Foto 6: INSTALACIÓN DE VENTANA DE PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NUEVO, LA UNIÓN ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0008-46	FECHA:	3/08/2024




Foto 7: INSTALACION DE UNIDADES DE LUZ



Foto 8: INSTALACIÓN DE UNIDADES DE FUERZA



Foto 9: INSTALACION DE ACOMETIDA ELÉCTRICA





Foto 10: INSTALACIÓN DE PISO CERAMICO



Foto 11: SUSTITUCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA 1700 LT

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
