



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COROZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0011-45	FECHA:	11/10/2024



FOTO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: Sustitucion de estructura de soporte de madera, por metal




FOTO 3: Sustitucion de puerta




FOTO 4: SUSTITUCION DE INODOROS



FOTO 5: Instalacion de piso cerámico (Antilelizante)




FOTO 6: Instalación de Azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ceisa Monroy

Firma y sello del Presidente de la OPP





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COROZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0011-45	FECHA:	11/10/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ceisa Moroy
Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

