

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PESHJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0023-45	FECHA:	30 de agosto de 2024.



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 58.



Foto 2: Sustitución de balcones de metal.



Foto 3: mantenimiento de estructura de soporte de metal.



Foto 4: Mantenimiento de puertas (lijado y pintado).



Foto 5: Instalación de agua potable, pileta, chorro, valvula, tubería.



Foto 6: Mantenimiento de puertas de baños (lijado y pintado).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alicy Vargas

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PESHJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0023-45	FECHA:	30 de agosto de 2024.



Foto 7: Sustitución de balcones de cocina.



Foto 8: Mantenimiento de estufa rural, (plancha, chimenea, ladrillo tayuyo).



Foto 9: Mantenimiento de puertas de metal (lijado y pintado)



Foto 10: Sustitución de capote de lámina, para lámina troquelada.



Foto 11: Sustitución de inodoro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mercy Vargas

Firma y sello del Presidente de la OPF



Fredy Cruz

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

