



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío La Jigua, Aldea Tasharté	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Jigua, Aldea Tasharté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0027-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: bano de ventanas con block Aula modulo 1



Foto 2: 1.2 Sustitución de ventanas por ventas PVC



Foto 3: 1.3 Sustitución de balcones por balcones




Foto 4: 1.4 sustitución de laminas por lamina troquelada alucin calibre 26.



Foto 5: 1.5 Mantenimiento, de puertas.



Foto 6: 2.1 Matimientio y reparación de los 3 baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jesus Vasquez esquivel

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío La Jigua, Aldea Tasharté	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Jigua, Aldea Tasharté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0027-43	FECHA:	15/11/2024



Foto1: 3.1 Reparar y fundir con cemento la rampa de acceso al establecimiento




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jesus Vasquez esquivel

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

