



Negrita "REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Vásquez, Aldea Lampocoy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0029-43	FECHA:	28/05/2024



Foto1: Instalación de tubería de HG y malla



Foto 2: Instalación de estufa rural, incluye chimenea y plancha de metal




Foto 3: Instalación de pila de concreto prefabricada, incluyendo drenaje y agua 30 mts. lineales.




Foto 4: Instalación de ventanas de PVC corredizas 1.00x1.50 mts



Foto 5: Instalación de ventana PVC 1.00x1.40 mts



Foto 6: Instalación de ventanas PVC corredizas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de ellas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO




DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Vásquez, Aldea Lampocoy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0029-43	FECHA:	28/05/2024



Foto: Reparación de muro interno de block.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

