

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Vásquez, Aldea Lampocoy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0029-43	FECHA:	05/08/2024



Foto1: Instalación de tubería de HG y malla



Foto 2: Instalación de estufa rural, incluye chimenea y plancha de metal



Foto 3: Instalación de pila de concreto prefabricada, incluyendo drenaje y agua 30 mts. lineales.



Foto 4: instalación de ventanas de PVC corredizas 1.00x1.50 mts



Foto 5: Instalación de ventana PVC 1.00x1.40 mts



Foto 6: Instalacion de ventanas PVC corredizas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sandra Sueli...

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO





DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Vásquez, Aldea Lampocoy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0029-43	FECHA:	05/08/2024



Foto: Reparación de muro interno de block.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sandra Suchite
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director, Centro Educativo Público

