

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODEE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA VISTA HERMOSA TAIT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0033-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	29/11/2023



Foto 1: Módulo A, cocina en mal estado



Foto 2: Módulo A, puerta de cocina en mal estado



Foto 3: Módulo A, techo de cocina en mal estado



Foto 4: Módulo A, aplicación de pintura



Foto 5: Módulo B, área donde se empoza el agua



Foto 6: Módulo C, sanitario en mal estado

SECCIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
COLONIA VISTA HERMOSA
TAIT
LA UNIÓN, ZACAPA, GUATEMALA

Firma y sello del Presidente de la OPF

ALEJANDRA HERNANDEZ
ARQUITECTA
COLEGIO 4073

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODEE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA VISTA HERMOSA TAIT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0033-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	29/11/2023




Foto 7: Módulo C, área de sanitarios en mal estado




Foto 8: Módulo C, sanitarios descompuestos




Foto 9: Módulo C, muros de baños no cuentan con azulejos



Foto 10: Módulo C, Puertas con pintura deteriorada



Foto 11: Evaluadora afuera del centro educativo



Foto 12: Evaluadora en la parte exterior del establecimiento

[Handwritten Signature]

 Firma y sello del Presidente de la OPF

ALEJANDRA HERNÁNDEZ
 ARQUITECTA
 COLEGIADO 4073
[Handwritten Signature]
 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa