

REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | |
|---|---|
| DEPARTAMENTO: ZACAPA | MUNICIPIO: LA UNION |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: EODEE | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: COLONIA VISTA HERMOSA TAIT |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 19-09-0033-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN: 29/11/2023 |



Foto 1: Módulo A, cocina en mal estado



Foto 2: Módulo A, puerta de cocina en mal estado




Foto 3: Módulo A, techo de cocina en mal estado



Foto 4: Módulo A, aplicación de pintura



Foto 5: Módulo B, área donde se empoza el agua



Foto 6: Módulo C, sanitario en mal estado

[Handwritten Signature]


Firma y sello del Presidente de la OPF

ALEJANDRA HERNÁNDEZ
 ARQUITECTA
 COLEGIADO 4073

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

| REGISTRO FOTOGRÁFICO | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|
| DEPARTAMENTO: | ZACAPA | MUNICIPIO: | LA UNION |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODEE | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COLONIA VISTA HERMOSA TAIT |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-09-0033-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN: | 29/11/2023 |




Foto 7: Módulo C, área de sanitarios en mal estado




Foto 8: Módulo C, sanitarios descompuestos




Foto 9: Módulo C, muros de baños no cuentan con azulejos




Foto 10: Módulo C, Puertas con pintura deteriorada




Foto 11: Evaluadora afuera del centro educativo



Foto 12: Evaluadora en la parte exterior del establecimiento

[Handwritten signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF

ALEJANDRA HERNÁNDEZ
ARQUITECTA
COLEGIADO 4073
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa