

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana de Párvulos Anexa a EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Vista Hermosa Tait, La Unión, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0035-42	FECHA:	24/05/2024




Foto 1: Baños: Instalación de piso cerámico, instalación de inodoros, instalación de azulejos, instalación de puertas y alisado en muros.




Foto 2: Corredor: Aplicación de piso torta de cemento, instalación de piso cerámico, blanqueado en muros, instalación de balcones, instalación de barandal, instalación de sistema eléctrico.




Foto 3: Lavamanos: Cambio de grifo, alisado en muros e instalación de azulejo.




Foto 4: Aula No. 1. Alisado en muro, aplicación piso torta de concreto, instalación de piso cerámico, instalación de sistema eléctrico.



Foto 5: Aula No. 2. Alisado en muro, aplicación piso torta de concreto, instalación de piso cerámico, instalación de sistema eléctrico.




Foto 6: Patio: instalación de piso cerámico antideslizante en gradas, alisado en muros e instalación de canal de pvc.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

