

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS CANÁN, ALDEA LAMPOCOY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0041-42	FECHA:	27/05/2024



Foto 1. Sstitución de ventans de metal por ventanas PVC



Foto 2. Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanas



Foto 3. Sustitución de torta de cemento por piso cerámico.



Foto . Reparación de sistema electrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

*[Handwritten Signature]*

CONSEJO EDUCATIVO

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

