

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Los Castillo y Los Suchite Oratorio	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Los Castillo y Los Suchite Oratorio, La Unión
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0045-43	FECHA:	25/05/2024



Foto 1: Mejoramiento de galera por paredes de block e instalación de puertas.



Foto 2: Sustitución de estructura metálica y lámina troquelada alucin calibre 26



Foto 3: Reparación del sistema eléctrico



Foto 4: Instalación de canal de metal y bajada de agua pluvial, instalación de piso cerámico.



Foto 5: Sustitución puertas, tazas de baño y sus accesorios, tubería para drenaje



Foto 6: Sustitución de porton en entrada principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

