



Ministerio de Educación
GOBIERNO DE ZACAPA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Los Castillo y Los Suchite Oratorio	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Castillo y Los Suchite Oratorio, La Unión
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0045-43	FECHA:	10/10/2024



Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 2. sustitución de torta por piso cerámico en baños



Foto 3: Reparación del sistema eléctrico



Foto 4: Instalación de canal de metal y bajada de agua pluvial. Instalación de piso cerámico.



Foto 5: Sustitución puertas, tazas de baño y sus accesorios, tubería para drenaje



Foto 6: Sustitución de porton en entrada principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

