



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0261-42	FECHA:	18/09/2024



Foto1: Lámina de techo en mal estado.



Foto 2: Lámina oxidada por tiempo de uso



Foto 3: Estructura de madera de techo en mal estado



Foto 4: Ventanas con poca iluminación en mal estado




Foto 5: Ventanas sin abrir por mal estado




Foto 6: Canal de concreto en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p style="text-align: center;">Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	<p style="text-align: center;">Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--

