



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JORNADA MATUTNA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA JIGUA, LA UNION, ZACAPA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0266-43	FECHA:	8/10/2024




1.1. CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PARA PROTECCION DEL ACCESO AL ESTABLECIMIENTO.



1.1. CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PARA PROTECCION DEL ACCESO AL ESTABLECIMIENTO.




1.2. INSTALACION DE MAYA CICLONICA CON TUBERIA METALICA SOBRE MURO



2.1. INSTALACION DE SOLERA TUBERIA METALICA Y MAYA CICLONICA PARA MURO PERIMETRAL PARTE FRONTAL.



2.2. CAMBIO DE CERCADO DE ALAMBRE Y POSTES DE MADERA, POR MAYA CICLONICA Y TUBERIA METALICA.



2.3. CAMBIO DE CERCADO DE ALAMBRE Y POSTES DE MADERA, POR MAYA CICLONICA Y TUBERIA METALICA, LADO OPUESTO AL MURO PERIMETRAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro-Educativo Público

