

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela, Oficial, Rural, Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Peshjá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0268-43	FECHA:	27 de febrero de 2024



Foto 1: Sustitución de pintura en todo el edificio



Foto 2: Sustitución de balcon de metal por metal por deterioro



Foto 3: sustitución de balcon de metal por metal por deterioro natural



Foto 4: Sustitución de balcon de metal por metal por deterioro natural



Foto 5: Sustitución de pintura por deterioro natural



Foto 6: Instalación de piso ceramico en área de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>MARIA MORALES</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela, Oficial, Rural, Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Peshjá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0268-43	FECHA:	29 de mayo de 2,024




Foto 1: Sustitución de puerta y ventana de madera por metal



Foto 2: Mejoramiento de torta de concreto



Foto 3: sustitución de porton de metal por metal



Foto 4: Sustitución de balcon y ventana de metal por balcon de metal



Foto 5: Mantenimiento y sustitución del sistema electrico general



Foto 6: sustitución de piso de cemento líquido por piso de cemento líquido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MARÍA MORALES  
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

