

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Capucal Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0272-43	FECHA:	15/10/2024



Foto1: sustitución de torta



Foto 2: creación de cuneta



Foto 3: sustitución de madera por costaneras de metal




Foto 4: sustitución de balcones y colocación de ventanas corredizas de PVC



Foto 5: sustitución de laminas por laminas troqueladas calibre 26



Foto 6: ampliación de ventanas y colocación de balcones y ventanas corredizas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lidia maribel Lopez M.

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

