

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mbda	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Capucal Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0272-43	FECHA:	15/10/2024



Foto 1: sustitución de laminas por laminas troqueladas calibre 26



Foto 2: ampliación de ventanas y colocación de balcones y ventanas corredizas



Foto 3: sustitución de madera por costaneras de metal




Foto 4: sustitución de piso



Foto 5: sustitución de balcones y colocación de ventanas corredizas de PVC



Foto 6: sustitución de torta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Lidia maribel Lopez M.*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*J. O. [Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

