

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Capucal Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0272-43	FECHA:	15/10/2024



Foto 1: ampliación de ventanas y colocación de balcones y ventanas corredizas



Foto 2: ampliación de ventanas y colocación de balcones y ventanas corredizas



Foto 3: ampliación de ventanas y colocación de balcones y ventanas corredizas



Foto 4: sustitución de piso



Foto 5: sustitución de torta



Foto 6: ampliación de ventanas y colocación de balcones y ventanas corredizas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lidia Maximiliana Lopez M.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

