



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cumbre Alta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0273-43	FECHA:	28/05/2024



Foto 1. Sustitución de cableado eléctrico, Sustitución de lámparas tipo LED de LISTÓN, Sustitución de interruptores simples (Incluye instalación de canaletas), Sustitución de tomacorrientes dobles, Sustitución tablero de filipones, Sustitución de ducto eléctrico + accesorios



Foto 2. Mantenimiento a estructura de puertas (lijado, aplicación de pintura), Mantenimiento a balcones de metal, Repello en muro (tallado banos [marcos] de ventanas), Sellado de grietas y fisuras en muros




Foto 3. Pintura en muros interiores y exteriores, Sustitución de ventanas de metal por pvc más vidrio



Foto 4: Sustitución de piso de cemento liquido



Foto 5: Sustitución de puertas en servicios sanitarios de 2 mts de alto x 0.86 de ancho, Sustitución de plafoneras, Sustitución de interruptores simples (Incluye instalación de canaletas), Sustitución de lámparas tipo LED de LISTÓN, Sustitución de cableado eléctrico, Sustitución de tapadera sanitaria



Foto 6: Sustitución de mezcladora lavamanos (contra llave, tubo de abasto), Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque), Pintura en muros interiores y exteriores, Sustitución de depósito de agua 1100 lt

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Anibal Ramírez Molina

Firma y sello del Presidente de la OPEP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

