



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Roblarcito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0274-43	FECHA:	30 de septiembre



Foto1: Sustitución de polletón, plancha y chimenea




Foto 2: Sustitución de polletón, plancha y chimenea



Foto 3: Sustitución de pila movable por pila fija



Foto 4: Sustitución de pila movable por pila fija



Foto 5: Sustitución de estructura de madera por estructura metálica



Foto 6: Sustitución de estructura de madera por estructura metálica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Roblarcito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0274-43	FECHA:	30 de septiembre



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada scalibre 26



Foto 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada scalibre 26



Foto 3: Mantenimiento a puerta lijada, pintado y cambio de chapa.



Foto 4: Mantenimiento a puerta lijada, pintado y cambio de chapa.



Foto 5: Mantenimineto a ventanas, lijado y pintado




Foto 6: Mantenimineto a ventanas, lijado y pintado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

E. Pineda

Firma y sello del Presidente de la OPF



Hme mdmc

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Roblarcito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0274-43	FECHA:	30 de septiembre



Foto1: Sustitución de piso por piso cerámico



Foto 2: Sustitución de piso por piso cerámico



Foto 3: Pintar muros interiores y exteriores




Foto 4: Pintar muros interiores y exteriores





Foto 5: Modulo 1 Aula



Foto 6: Modulo 1 Aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

E. Quijano
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



H. M. Em. D. M. C.
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Roblarcito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0274-43	FECHA:	30 de septiembre




Foto 1: Mantenimiento de puerta lijada y pintada



Foto 2: Mantenimiento de puerta lijada y pintada



Foto 3: Sustitución de balcones de madera por balcones de metal



Foto 4: Sustitución de balcones de madera por balcones de metal



Foto 5: Baños Sustitución de sanitarios y suministros



Foto 6: Baños Sustitución de sanitarios y suministros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

E. P. [Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



Hme [Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE


POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Roblarcito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0274-43	FECHA:	30 de septiembre



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Sistema

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Roblarcito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0274-43	FECHA:	30 de septiembre



Foto 1: PATIO: Mejoramiento de patio de tierra por loza de concreto




Foto 2: Mejoramiento de patio de tierra por loza de concreto

Foto 3:

Foto 4:


Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

E. Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Hm Emdmc.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

