



Ministerio de Educación

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL COROZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0275-43	FECHA:	27/05/2024



FOTO 1: Sustitución de puerta Med. 1.00 \*2.60 m



FOTO 2: Sustitución de estructura de metal de ventana a pvc



FOTO 3: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 4: Sustitución de piso de cemento a piso de granito



FOTO 5: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Iris Marlene Cortés López

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

