

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL COROZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0275-43	FECHA:	23/08/2024



Foto1: Sustitución de puerta Med 1.00 * 2.60 m



Foto 2: Sustitución de estructura de metal de ventana a pvc



Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 4: sustitución de piso de cemento a piso de granito



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Iris Marlene Cortes Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF DE MADRES DE FAMILIA



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

