

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL COROZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-09-0275-43	FECHA:	27/08/2024




Foto1: Sustritiución de puerta Med 1.00 * 2.60 m



Foto 2: Sustritiución de estructura de metal de ventana a pvc



Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 4: Sustritiución de piso de cemento a piso de granito



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Iris Marlene Cortés López</i> Firma y sello del Presidente de la COPF</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

